

159
φ

FOTO-SÉRIE 08 - ASPECTO GERAL DO HALL DE ENTRADA SOCIAL NO TÉRREO DO EDIFÍCIO PARQUE SUIÇO.



FOTO-SÉRIE 09 - DETALHES DA ÁREA COMUM DE CIRCULAÇÃO NO OITAVO PAVIMENTO TIPO, ONDE ESTÁ A UNIDADE AVALIANDA.



O salão de festas, dotado de sanitários, apresenta o piso revestido por cerâmica e as paredes com acabamento em pintura, além de esquadrias em alumínio. Seus sanitários e copa também têm piso cerâmico e paredes azulejadas até o teto.

FOTO-SÉRIE 17 - ENFOQUES DO DORMITÓRIO FRONTAL, FOCALIZANDO, NAS IMAGENS MENORES, DANOS DECORRENTES DE UMIDADE NO TETO (JUNTO AO BANHEIRO) E PAREDE EXTERNA.



FOTO-SÉRIE 18 - DETALHES DO BANHEIRO SOCIAL, COM SINAIS DE VAZAMENTO E/OU INFILTRAÇÃO NO TETO ACOMETIDO POR UMIDADE.



W