

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião


Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo




Acima e abaixo, tem-se outras tomadas da testada do edifício, onde é possível observar o acesso à pedestres e veículos.



Hall de Entrada

O Hall de entrada apresenta piso em porcelanato, paredes revestidas com massa fina pintada, teto revestido com gesso e portas e janelas em vidro com esquadrias de alumínio.




Acima e abaixo, tem-se ilustrado o Hall de Entrada do edifício, onde observa-se suas características.



Salão de Festas

O Salão de Festas apresenta paredes pintadas sobre massa fina, teto com revestimento em gesso e luminárias embutidas, piso revestido com porcelanato acetinado e porta e janelas em vidro.



Acima e abaixo, tem-se o Salão de Festas, onde observam-se suas características e dimensões.

