

Topografia e Georreferenciamento
Possessórias em Geral e Usucapião
Patologia Construtiva

Engenheiro Civil
Avaliação de Imóveis
Grafotécnica
Fraude ao Consumo

Banheiro 1

O banheiro apresenta piso em concreto desempenado e paredes em alvenaria de blocos de concreto.



Acima e abaixo, tem-se a vista do banheiro, onde é possível observar a dimensão do referido cômodo, bem como seus acabamentos.



Topografia e Georreferenciamento
Possessórias em Geral e Usucapião
Patologia Construtiva

Engenheiro Civil
Avaliação de Imóveis
Grafotécnica
Fraude ao Consumo

Dormitório 1

O Dormitório apresenta pisos em concreto desempenado e paredes em alvenaria de blocos de concreto.



Acima e abaixo, tem-se a vista do Dormitório, onde é possível observar a dimensão do referido cômodo, bem como seus acabamentos.



Topografia e Georreferenciamento
Possessórias em Geral e Usucapião
Patologia Construtiva

Engenheiro Civil
Avaliação de Imóveis
Grafotécnica
Fraude ao Consumo

Banheiro 2

O banheiro apresenta piso em concreto desempenado e paredes em alvenaria de blocos de concreto.



Acima e abaixo, tem-se a vista do banheiro, onde é possível observar a dimensão do referido cômodo, bem como seus acabamentos.

