

Sala de Estar

A sala de estar apresenta piso em contrapiso, paredes revestidas com massa fina pintada, teto revestido com massa fina pintada, janelas de alumínio e vidro e porta de madeira. Não há passagem da rede elétrica, tomadas e interruptores.



Acima e abaixo, tem-se a sala, onde é possível observar suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo



Acima e abaixo, tem-se a sala, onde é possível observar suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião


Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo



Acima e abaixo, tem-se a sala, onde é possível observar suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento

Avaliação de Imóveis

Possessórias em Geral e Usucapião

Grafotécnica

Patologia Construtiva

Fraude ao Consumo



Acima e abaixo, tem-se a sala, onde é possível observar suas dimensões e acabamentos.



Banheiro

O banheiro apresenta piso em contrapiso, paredes com aplicação de emboço, teto com acabamento em gesso e janela de alumínio e vidro. Não há aplicação de revestimentos cerâmicos, porta e rede elétrica. A rede hidráulica encontra-se instalada, com pontos de espera.



Acima e abaixo, tem-se o banheiro, onde observa-se suas dimensões e acabamentos.

