

<u>Cozinha:</u>	
Piso	frio em regular estado (segunda linha).
Parede	revestida com azulejos até teto em regular estado (segunda linha)
Forro	laje revestida e pintura látex em regular estado,
Porta	vidro de correr em bom estado.
Esquadrias	ferro em regular estado.

<u>Banheiro Social:</u>	
Piso	piso frio (segunda linha) em regular estado.
Parede	revestidas com azulejos ate o teto (segunda linha), em regular estado.
Forro.....	laje revestida e pintura látex em regular estado,
Porta	madeira com pintura á base de esmalte em regular estado..
Esquadrias.....	ferro em regular estado .

<u>Área de Serviço:</u>	
Piso.....	ardosia em regular estado
Paredes.....	revestidas massa fina com pintura em latex em regular estado.
Forro.....	madeira estilo colonial em regular estado, e pintura á base de verniz.
Porta.....	vidro de ferro em regular estado.
Esquadrias.....	não possui.

EM TEMPO:

QUINTAL: Piso com pedras soltas, em regular estado.

Pintura externa: A base de látex em regular estado.

Escadas que dão acesso garagem: Piso em ardósia em regular estado.

Escadas que dão acesso aos dormitórios: Piso frio em regular estado (segunda linha).

Lavabo: Piso frio em regular estado (segunda linha), paredes revestidas com massa fina e pintura a base de látex em regular estado, porta de madeira em verniz em regular estado.

Garagem: Piso em ardósia em regular estado, pintura em látex em regular estado, porta de ferro em regular estado.

Sacada: Piso frio (segunda linha), porta balcão madeira em regular estado.

Suíte: Piso frio (segunda linha), azulejos decorados até o teto em regular estado (segunda linha), porta madeira em regular estado, janela de ferro em regular estado.

A reprodução do mapa Oficial da Cidade de São Bernardo do Campo (4 rodas), e as fotos, ilustram a localização do imóvel.