

157
8

FOTO-SÉRIE 03 - DETALHES DA FACHADA FRONTAL DESSE EDIFÍCIO.



FOTO-SÉRIE 04 - VISTA DA ENTRADA SOCIAL E RAMPAS DE ACESSO ÀS GARAGENS.



FOTO-SÉRIE 05 - ENFOQUE DE RECUOS PREDIAIS DO EDIFÍCIO PARQUE SUIÇO, COM PISO REVESTIDO POR CACO CERÂMICO.



FOTO-SÉRIE 15 - REGISTROS DA ÁREA DE SERVIÇO, FOCALIZANDO O DESTACAMENTO LOCALIZADO DE PEÇAS CERÂMICAS NA PAREDE EXTERNA.



FOTO 16 - VISTA DO QUARTO DE EMPREGADA..



Handwritten signature