

FOTO-SÉRIE 10 - ENFOQUES DO SALÃO DE FESTAS, OBSERVADO SOB DIFERENTES ÂNGULOS



FOTO-SÉRIE 11 - DETALHES DESSE SALÃO, FOCALIZANDO SUA COPA E SANITÁRIOS.



O apartamento em foco, sito no oitavo andar tipo do Edifício Parque Suíço é constituído por sala para dois ambientes, terraço, dois dormitórios, banheiro social, *hall* de distribuição interna, cozinha, área de serviço e quarto de empregada (segundo informado no local, o banheiro da suíte teria sido eliminado, com a incorporação dessa área ao dormitório frontal). Todo seu piso é cerâmico. Nas áreas secas, as paredes são pintadas, com detalhes em textura na sala. O banheiro, cozinha e área de serviço possuem paredes azulejadas até o teto. Suas esquadrias são em alumínio.

Constatou-se, durante as diligências, o destacamento localizado de peças cerâmicas que revestem as paredes da área de serviço e cozinha. Foram também observados danos decorrentes de infiltrações anteriores e umidade no teto do banheiro social e paredes dos dormitórios.

FOTO-SÉRIE 12 - VISTA GERAL DA SALA.

