

FOTO-SÉRIE 13 - DETALHES DO TERRAÇO JUNTO À SALA.



FOTO-SÉRIE 14 - ENFOQUES DA COZINHA, VISTA SOB DIFERENTES ÂNGULOS, MOSTRANDO, NO DETALHE, O DESTACAMENTO DE AZULEJOS.



A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

FOTO-SÉRIE 06 - REGISTROS DA GARAGEM TÉRREA, COM VAGAS DEMARCADAS, ONDE A SETA INDICA A VAGA ATRIBUÍDA À UNIDADE AVALIANDA DE Nº 82



FOTO-SÉRIE 07 - ENFOQUES DA GARAGEM DO SUBSOLO.



A escadaria e o *hall* de entrada social do Edifício Parque Suíço, no pavimento térreo, possuem o piso revestido por granito e paredes com acabamento em pintura e textura. Nos tipos, os *halls* de circulação comum têm acabamento em granilite no piso e paredes pintadas.