

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de Santos - SP.

Processo: № 1031839-96.2017.8.26.0562

MONACOFONTES ENGENHARIA, Empresa, devidamente habilitada e honrada com a sua nomeação para atuar na Ação Execução de Título Extrajudicial – Despesas Condominiais, movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OURO BRANCO em face de ANTÔNIO CARLOS MOREIRA CHAVES, em curso perante esse R. Juízo e tendo concluído seus estudos, vistorias, análises e exames necessários para a avaliação do apartamento № 11, Condomínio Edifício Ouro Branco, situado à Avenida Almirante Cochrane, № 97, Embaré - Santos/SP, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência apresentar as conclusões a que chegou, através do seguinte: -

LAUDO

PERICIAL

DE AVALIAÇÃO

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

SUMÁRIO

I	CC	NSIDERAÇÕES PRELIMINARES	4				
П	VIS	STORIA	5				
	II.1	Situação e Características Gerais	5				
	II.2	Lei de Zoneamento	9				
Ш	l DE	SCRIÇÃO DO IMÓVEL	11				
	III.1	Descrição do Edifício	.11				
	III.2	Descrição da Unidade Habitacional	.16				
IV CRITÉRIOS E METODOLOGIA							
	IV.1	Método Comparativo	.34				
	IV.2	Tratamento por fatores	.36				
	IV.3	Zonas de características homogêneas	.39				
	IV.4	Verificação do Grau de Ajustamento	.40				
	IV.5	Grau de precisão	.41				
	IV.6	Método Ross/Heidecke	.42				
V	AV	/ALIAÇÃO	45				
,	V.1	Obtenção do valor metro quadrado da unidade habitacional	.45				
	V.1	.i Pesquisa de Campo	.45				



Engenheiro Civil e Grafotécnico

		Lingerine	SITO CIVILE CITALOTECTICO
	Topog Posses	rafia e Georreferenciamento sórias em Geral e Usucapião	Avaliação de Imóveis Grafotécnica
		Patologia Construtiva	Fraude ao Consumo
V.2 F	atores Homogeneizantes		52
V.2.i	Grau de Precisão		55
V.2.ii	Grau de Fundamentação.		56
VI VAL	OR TOTAL DA UNIDADE	HABITACIONAL.	58
\/\ 4	`d.		50
VI.I C	irau de Fundamentação	•••••	59
VII ENC	ERRAMENTO		60


Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES I

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para uma unidade habitacional, identificada como apartamento № 11, situado à Avenida Almirante Cochrane, № 97, Condomínio Edifício Ouro Branco, Embaré - Santos/SP, transcrita na certidão sob o № 44.921 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos (área maior)

Na figura abaixo, tem-se o mapa de logradouros da região, onde nota-se a localização do Condomínio Edifício Ouro Branco, onde se insere a unidade avalianda.



Acima, temos uma ilustração do "Google Maps", onde foi possível identificar a localização do imóvel avaliando, através da seta vermelha, bem como as ruas circunvizinhas ao mesmo.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

П **VISTORIA**

Inicialmente destaca-se que, este Profissional procedeu com o agendamento da vistoria ao imóvel objeto com a devida antecedência, via e-mail às partes, em cumprimento ao disposto do art. 474 - A do CPC, informando a data e horário da realização dos trabalhos, conforme anexo.

Em continuidade, após minudente estudo da matéria, procedeu-se com a vistoria ao imóvel, podendo observar a disposição do mesmo, vias de acesso, assim como os demais detalhes de interesse para a mais completa e perfeita conceituação de seu "correto" valor.

Desta forma, passa-se a seguir a demonstrar a localização do bem em guestão, detalhando seus acabamentos internos com base nas informações, razões e pelos fatos narrados anteriormente, assim como, vai este trabalho ilustrado com fotos do local.

II.1 Situação e Características Gerais

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para uma unidade habitacional, identificada como apartamento № 11, situado à Avenida Almirante Cochrane, № 97, Condomínio Edifício Ouro Branco, Embaré - Santos/SP, transcrita na certidão sob o № 44.921 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos (área maior)

A imagem aérea a seguir ilustra a localização do "Condomínio Edifício Ouro Branco", onde encontra-se situada a unidade habitacional avalianda.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva

Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo



De acordo com o Sistema de Posicionamento Global, conhecido por GPS (do acrónimo do inglês Global Positioning System), é um sistema de posicionamento por satélite, utilizado para determinação da posição de um receptor na superfície da Terra ou em órbita. O sistema GPS pode ser utilizado por qualquer pessoa, gratuitamente, necessitando apenas de um receptor que capte o sinal emitido pelos satélites.

O receptor capta os sinais emitidos pelos satélites e calcula a sua posição com base nas distâncias a estes, a qual é dada por latitude e longitude, coordenadas geodésicas referentes ao sistema WGS84.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Os receptores de GPS de hoje são extremamente precisos,

onde certos fatores atmosféricos e outras fontes de erro podem afetar a precisão de receptores de GPS. Após a aquisição dos satélites, os sinais são mantidos até mesmo em mata densa ou locais urbanos, com edifícios altos.

O receptor de 12 canais paralelos da GARMIN é rápido para localizar os satélites e são precisos numa faixa de 15 metros em média, sendo assim, utilizando um receptor da marca Garmin, modelo Etrex, foi coletado em frente ao imóvel em questão, o ponto de coordenadas geodésicas como segue: -

> Latitude :- 23°58'29.24"S

Longitude :- 46°18'47.04"O

✓ Precisão do Ponto :- 15 metros

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

O Condomínio Edifício Ouro Branco possui frente para a

Avenida Almirante Cochrane, a qual é dotada dos seguintes melhoramentos públicos:

ltem	Melhoramento conforme art. 32 § 1º do CTN	Melhoramen to existente	Melhoramento não existente	Observação
-	Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais.	х		
П	Abastecimento de água.	Х		
III	Sistema de esgotos e fossa séptica.	х		
IV	Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar.	х		
V	Escola primária ou posto de saúde (distância máxima de 3 Km)	х		

A tabela acima demonstra os melhoramentos públicos existentes na via



Acima e abaixo, temos uma tomada da Avenida Almirante Cochrane, onde nota-se os melhoramentos públicos existentes na via.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Lei de Zoneamento 11.2

A Lei Complementar № 1.006, de 16 (dezesseis) de Julho 2018, que estabelece as normas complementares ao Plano Diretor institui Planos Regionais Estratégicos Estratégico, onde OS Subprefeituras e dispõe sobre o parcelamento que disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de Santos, bem como identifica e classifica, a região onde localiza-se o imóvel avaliando, como ZO - Zona de Orla, na qual, genericamente, as características e dimensionamento, ocupação e aproveitamento do terreno são as seguintes:

	L	TABELA DE OCUPAÇÃO E INDICES URBANISTICOS INDICES URBANISTICOS PARA EDIFICAÇÕES EM GERAL											
	ᆫ	USOS	EDIFICAÇÕES EM GERAL				-50.50.00.00.00.00	INCENTIVOS		RECUOS FT, FDOS(2)			
02	Г	NDICES URBANÍSTICOS	OCUPAÇÃO MÁXIMA (3)			C.A. MÁX	0.0.	P.C.	RECUOS LATERAIS				
. 4	L	INDICES UNDAIRESTICOS	S3PAV.	≤6PAV.	≤6PAV. >6PAV.	> 10 PAV.	SOB MAN	5.000	Eyec	≤3PAV	> 3PAV (5		
DA ORLA	MAS	ATÉ 14 M	60%	50%	40%	40%	4	x	×	1,5	0E'0x(E-		
ZONA	an an	ACIMA DE 14 M	60%	50%	40%	40%	5	×	×	1.5	R=1,5M+(N* PAV- 3)x0,30		
	CAIXAS	CDRU	60%	50%	40%	40%	6 (4)	6 (4)	6 (4)	1,5			
	H	TIPOS	EDIFICAÇÕES EM GERAL					INCENTIVOS		RECUOS FT, FDOS(2)			
(1) 64 74 639 (1) (4) (V(2) (1) (1) 63 (4)		iumana uma salama an	OCUBAÇÃO MÁVIMA (3)				20.000	V223	125	RECUOS LATERAIS			
		INDICES URBANISTICOS	S3PAV.	SEPAV. >EPAV.	> 10 PAV.	C.A. MÁX	0.0.	P.C.	≤3PAV	> 3PAV (5			
IZ - VI	MAS	ATÉ 14 M	60%	60%	60%	40%	4	×	х	1,5	3/10/30		
REDIÁR		ACIMA DE 14 M	60%	60%	60%	40%	:5	×	×	1,5	R=1,5M+(N" PAV-3)x0,30		
ZONA INTERMEDIÁRIA	CAIXAS	CDRU	60%	60%	60%	40%	6 (4)	6 (4)	6(4)	1,5	R-1,5%		
4	Г		TR- TRÂNSITO RÁPDO; A1- ARTERIAL CLASSE 1; A2- ARTERIAL CLASSE 2; C- COLETORA; L- LOCAL; CP- CROULAÇÃ										
0	ı		CPC: CORREDOR DE PROTEÇÃO CULTURAL, CORU- CORREDOR DE DESENVOLVIMENTO E RENOVAÇÃO URBANA										
12	ı		C.A. MÁX - COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO, OC-OUTORGA ONEROSA, PC-POTENCIAL CONSTRUTIVO										
		LEGENDA	(2) - VIDE ARTIGOS xx DA LEI DE USO E GCUPAÇÃO DO SOLO										
	ı					(3) - EXCETO PARA RESIDÊNCIAS UNFAMILIARES							
	l		(3) - EXCETO	PARA RESIDE	ICIAS UNIFAM	LIARES							

Tabela dos índices urbanísticos.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo



em Zona de Orla.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL Ш

III.1 Descrição do Edifício

Após a devida vistoria in-situ, foram colhidos os elementos necessários para descrição do "Condomínio Edifício Ouro Branco", o qual possui Padrão Simples Sem Elevador, com frente para a Avenida Almirante Cochrane, identificado pelo № 97, Embaré – Santos / SP.

As imagens a seguir demonstram o "Condomínio Edifício Ouro Branco", onde encontra-se inserida a referida unidade habitacional.



Acima, temos uma tomada da testada do Condomínio Edifício Ouro Branco.

O "Condomínio Edifício Ouro Branco" é composto de 4 (quatro) pavimentos, e 4 (quatro) apartamentos por andar, apresentando no pavimento térreo a entrada de acesso aos pedestres e veículos pela Avenida Almirante Cochrane.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo



Acima e abaixo, tem-se outra tomada da testada do edifício, onde é possível observar a entrada de acesso à pedestres e veículos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Circulação Externa

A circulação externa apresenta piso e paredes revestidas em granito, teto com massa fina e pintado.



Acima e abaixo, tem-se a área de circulação externa, onde é possível observar suas dimensões e acabamentos.




Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Hall de Entrada

O Hall de entrada apresenta piso e rodapés em cerâmica, paredes revestidas com massa fina pintada e teto com massa fina e pintado.



Acima e abaixo, tem-se o hall de entrada, onde é possível observar suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Garagem

A garagem apresenta piso e rodapés em lajota cerâmica, paredes revestidas de massa fina pintada e teto revestido com massa fina pintado.



Acima e abaixo, tem-se a garagem, onde observa-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva

Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

III.2 Descrição da Unidade Habitacional

O imóvel, objeto da lide, trata-se do apartamento № 11, localizado no 1º andar do Condomínio Edifício Ouro Branco, situado em área urbana, à Avenida Almirante Cochrane, № 97, Embaré, Santos/SP, que de acordo a Certidão do Segundo Oficial Registro de Imóveis de Santos, acostada aos autos, às fls. 209/212, possui a seguinte descrição perimétrica:

> "(...) Contendo três dormitórios, sala, copa, cozinha, dois banheiros, depósito, vestíbulo, hall de distribuição, W.C., e área de serviço com tanque, confrontando na frente com o primeiro hall de circulação do pavimento, por onde tem sua entrada, poço de iluminação e apartamento número 12, de um lado com o espaço da área de recuo lateral direita, do outro com o espaço da área de recuo frontal esquerda e, nos fundos com o espaço de recuo frontal do prédio, tendo a área útil de 145,49 metros quadrados, área comum de 61,57 metros quadrados, perfazendo a área total de 207,06 metros quadrados, pertencendo-lhe tanto no terreno como nas coisas de uso comum, uma fração ideal equivalente a 7/63 avis do todo. (...)"


Assim, a referida unidade habitacional, possui uma área útil de 145,49 m² (cento e quarenta e cinco metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados).

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

A seguir, tem-se um croqui, demonstrando a localização

dos cômodos do imóvel.



Acima, temos o croqui que ilustra a disposição interna do apartamento № 11.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Em virtude das características do imóvel, e, de forma a possibilitar uma melhor visualização do seu interior, elaborou-se um tour virtual 360°, conforme QR Code abaixo.

O mesmo pode ser escaneado pela câmera do seu smartphone, e, caso não possua esta função, baixe um aplicativo leitor de QR Code em sua loja do celular.



https://tour360.meupasseiovirtual.com/016742/86543/pastamf-0006760/tourvirtual/

Na sequência serão apresentadas as características internas da unidade, com seus detalhes e acabamentos.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

<u>Hall</u>

O hall de entrada apresenta piso e rodapés cerâmico, paredes revestidas com massa fina pintada, teto revestido com massa fina pintada e porta de madeira.



Acima e abaixo, tem-se o hall, onde é possível observar suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Hall Interno

O hall interno apresenta piso cerâmico, parede revestida em mármore e as demais paredes revestidas com massa fina pintada e teto revestido com massa fina pintado.



Acima e abaixo, tem-se o hall, onde nota-se suas dimensões e características.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Sala de Jantar/Estar

A sala de jantar é integrada com a sala de estar, bem como apresenta piso de carpete de madeira, paredes revestidas com massa fina pintada, teto revestido com massa fina pintado, janela de alumínio e vidro e porta de madeira.



Acima e abaixo, tem-se a sala de jantar, onde nota-se suas dimensões e características.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo



Acima e abaixo, tem-se a sala de estar, onde nota-se suas dimensões e características.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Hall dos Dormitório

O hall dos dormitórios apresenta piso e rodapés de carpete de madeira, paredes revestidas com massa fina pintada e teto revestido com massa fina pintada.



Acima e abaixo, tem-se o hall dos dormitórios, onde nota-se suas dimensões e características.



Engenheiro Civil e Grafotécnico


Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Escritório

O escritório apresenta piso e rodapés de carpete de madeira, paredes revestidas com massa fina pintada, teto revestido com massa fina pintada, janela de alumínio e vidro e porta de madeira.



Acima e abaixo, tem-se o escritório, onde observa-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Dormitório

O dormitório apresenta piso e rodapés de carpete de madeira, paredes revestidas com massa fina pintada, teto revestido com massa fina pintada, janela de alumínio e vidro e porta de madeira.



Acima e abaixo, tem-se o dormitório, onde observa-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Banheiro

O banheiro apresenta piso em cerâmica, paredes azulejadas, teto revestido com massa fina pintada, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se o banheiro, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Suite

A suíte apresenta piso e rodapés de carpete de madeira, paredes revestidas com massa fina pintada, teto revestido com massa fina pintada, janela de alumínio e vidro e porta de madeira.



Acima e abaixo, tem-se a suíte, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Banheiro da Suíte

O banheiro da suíte apresenta piso em cerâmica, paredes azulejadas, teto revestido com massa fina pintada, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se o banheiro da suíte, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Copa

A copa apresenta piso em cerâmica, paredes azulejadas, teto revestido com massa fina pintada, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a copa, onde nota-se suas dimensões e características.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Cozinha

A cozinha apresenta piso em cerâmica, paredes azulejadas, teto revestido com massa fina pintada, porta de madeira e janela de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a cozinha, onde nota-se suas dimensões e características.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Área de Serviço

A área de serviço apresenta piso em cerâmica, paredes azulejadas, teto revestido com massa fina pintada, porta de madeira e janelas de alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a área de serviço, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

<u>Banheiro de Serviço</u>

O banheiro de serviço apresenta piso em cerâmica, paredes metade azulejadas e metade com massa fina pintada, teto revestido com massa fina pintada e porta de madeira.



Acima e abaixo, tem-se o banheiro de serviço, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

<u>Depósito</u>

O depósito apresenta piso e rodapé em cerâmica, paredes revestidas com massa fina pintada, teto revestido com massa fina pintada e porta de madeira.



Acima e abaixo, tem-se o depósito, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

CRITÉRIOS E METODOLOGIA

IV.1 Método Comparativo

Para a determinação do justo e real valor do imóvel ora avaliando, o Perito valeu-se dos métodos correntes adotados pela moderna técnica avaliatória, bem como da Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia de São Paulo -IBAPE/SP e NBR 12.721-2006.

A referida Norma preconiza que para a escolha do método deve ser analisada a natureza do bem, a finalidade da avaliação e na disponibilidade de dados de mercado, podendo-se ser utilizado 05 (cinco) métodos: método comparativo, método evolutivo, método involutivo, método da capitalização da renda e método da quantificação do custo.

Para o caso vertente, diante das características da unidade habitacional avalianda (como área útil e localização no perímetro urbano), a metodologia mais adequada a ser aplicada à avaliação do bem em questão é o Método Comparativo, o qual é usado no caso da existência de dados amostrais semelhantes ao avaliando.

Nas avaliações, temos como base método comparativo de dados de mercado que consiste em se determinar o valor do imóvel pela comparação com outros similares, pelo preço de venda, tendo em vista as suas características semelhantes e admitindo-se que todos os que produzem a mesma renda tem valor igual ou guardam proporcionalidade linear. No processo comparativo entre o imóvel em exame e os pesquisados foi levado em conta, às características intrínsecas de cada um e adaptando-se as

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

diversas condições de fórmulas próprias. Consideram-se também os coeficientes de transposição, de melhoramentos públicos, de profundidade, de testada, de topografia, de depreciação e outros.

Portanto a apuração do valor básico unitário apartamento foi feita através do metro quadrado médio, aplicando-se os fatores de valorização ou desvalorização, em consonância com a Norma de Avaliação e Perícia de Engenharia do - IBAPE/SP e NBR 12.721-2006. Para tanto se procedeu a uma cuidadosa pesquisa de elementos, colhida em imobiliárias dessa região, cujo tratamento de homogeneização encontra-se no presente trabalho.

A finalidade do presente trabalho é, pois, a de apresentar solução para a lide em questão. Abaixo resumimos o método adotado de avaliação do apartamento.

Para a avaliação da unidade habitacional em questão será utilizado o MÉTODO COMPARATIVO DIRETO, que consiste em uma ampla pesquisa de valores junto ao mercado imobiliário local, para a determinação do valor unitário médio por área.

A pesquisa, sempre que possível, deve compreender áreas de dimensões equivalentes e próximas ao avaliando. Em havendo necessidade os elementos de pesquisa serão homogeneizados, visando corrigir fatores tais como localização, capacidade de uso, trafegabilidade, aproveitamento da área permitida, diferentes grandezas de áreas, topografia, melhoramentos públicos disponíveis, zona de ocupação, níveis econômicos da região, bem como o potencial de crescimento, entre outros.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Somente de posse disso é que poderemos determinar o que se conhece por VALOR DE MERCADO para uma unidade padrão (elemento paradigma).

Essa pesquisa serviu de base para o cálculo do valor unitário, tudo como recomendam as Normas em vigor, adotando-se neste trabalho o MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO, com tratamento dos dados pela metodologia de TRATAMENTO POR FATORES.

IV.2 Tratamento por fatores

O tratamento por fatores corresponde à aplicação da teoria cartesiana à engenharia de avaliações. Ou seja, nele é admitido que o problema maior pode ser dividido em vários problemas menores (problema da localização, problema do estado de conservação, problema de vagas de garagem, etc.), que são ajustados INDIVIDUALMENTE, perante uma situação de referência, adotada como paradigma.

Neste tratamento, devem ser utilizados fatores indicados periodicamente pelas entidades técnicas regionais reconhecidas e revisados em períodos máximos de dois anos, e devem especificar claramente a região para a qual são aplicáveis. A norma permite, alternativamente, a adoção de fatores de homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo de mercado específico que lhes deu origem seja anexado ao Laudo de Avaliação.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

O fator oferta é utilizado em face da superestimativa dos dados de oferta ocasionados pela elasticidade do mercado imobiliário, razão pela qual é descontado um valor de 10% sobre o valor original da oferta.

Para unidades habitacionais, os fatores referentes a cota parte construção aplicáveis são:

Fator Padrão Construtivo: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Fator Padrão Construtivo do Avaliando e o Fator Padrão Construtivo do Elemento.

$$F_{pC} = (F_{PCA}/F_{PCE})^{0.2}$$

Conservação e Obsolescência: Corresponde função exponencial da proporção entre o Fator Conservação e Obsolescência do Avaliando e o Fator Conservação e Obsolescência do Elemento.

$$F_{FCO} = \left(F_{FCOA} / F_{FCOE}\right)^{0.2}$$

Fator Andar: Diante da variabilidade do valor unitário em face à localização do andar, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Andar do Imóvel Avaliando e o Fator Andar do Elemento.

$$F_A = (F_{AA} / F_{AE})^{0.2}$$

Fator Quartos: Diante da variabilidade do valor unitário em face à quantidade de quartos, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Fator Quarto do Imóvel Avaliando e o Fator Quarto do Elemento.

$$F_Q = \left(F_{QA} / F_{QE}\right)^{0.2}$$

Para unidades habitacionais, os fatores referentes a cota parte terreno aplicáveis são:

Fator Índice Fiscal: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Índice Fiscal do Avaliando e o Índice Fiscal do Elemento.

$$F_{IF} = (F_{IFA} / F_{IFE})^{0.2}$$

Como referência foi utilizado o Índice Fiscal dos imóveis obtidos através da Planta Genérica de Valores do Município de Santos - Ano de 2013.

Fator Vagas de Garagem: Diante da variabilidade do valor unitário em face à quantidade de vagas de garagem, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Vagas de Garagem do Imóvel Avaliando e o Fator Vagas de Garagem do Elemento.

$$F_{VG} = (F_{VGA} / F_{VGE})^{0.2}$$

Todos os **fatores** se referem a essa situação paradigma, admitindo que são não-correlacionados. Portanto, devem ser aplicados na forma de ajustes somatórios ou subtrativos.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

A situação paradigma média adotada no presente trabalho

será a seguinte:

:- Apartamento Simples Sem Elevador Tipo de imóvel

:- 50 (cinquenta) anos; Idade aparente

Estado de Conservação :- Regular

Quantidade de Quartos :- 03 (três)

IV.3 Zonas de características homogêneas

A retro mencionada Norma classifica os bairros da Região de Santos de acordo com suas características de diferenciação em três grupos, totalizando cinco zonas, cujos critérios e recomendações servem para o ajuste do imóvel avaliando em relação à região geoeconômica em que se insere.

Quando da vistoria empreendida, este Profissional analisou as características geoeconômicas do imóvel em questão, assim como da região, enquadrando o imóvel avaliando no Grupo II, bem como na 3ª Zona, Incorporações Residenciais e de Comércio.

A 3ª Zona é dotada de infraestrutura completa com concentração de população de renda média-alta. Para classificação nesta zona é necessário verificar a vocação legal e a predominância de ocupação que necessariamente tem que refletir verticalização, por meio de edifícios de sala comerciais ou escritórios de padrão médio ou superior, atualmente com arquitetura diferenciada, projetos personalizados e de padrão elevado, destinadas à população de rendas mais altas.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

A Norma recomenda que para a referida Zona a área de referência do Lote é de 480,00m² mínimo:

	ZONA	Fatores de Ajustes			,		Características e Re	comendações			
GRUPO		Frente e F		Profundida Expoente	Profundidade Expoente Expoente do Múlti	Múltiplas	Múltiplas Área	Área de	Intervalo característico de		
		Frente de Referencia	Prof. Minima	Prof. Máxima	do Fator Frente	Fator Profundidade	frentes ou esquina	Area	do lote	áreas	Observações gerais
		Fr	Pmi	Pma	"f"	"p"	Ce	Ca	(m²)	(m²)	
	1ª Zona Residencial Horizontal Simples	10	20	30	0,10	0,20	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	240,00	200 a 300	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influencia da área
, 	2ª Zona Residencial Horizontal Médio e Alto	10	25	40	0,10	0,25	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervale	280,00	150 a 400	
И	3ª Zona Incorporações Residenciais e de Comercio	12 mínimo	Não se aplica	Não se aplica	Não s	se aplicam	1,10	Não se aplica dentro do intervalo	480,00 mínimo	(1)	(1) - Para este grupo, o intervalo varia de 480m² ate um limite superior indefinido Para terrenos com áreas fora do intervalo definido estudar a influencia da área e analizar a eventual influencia da esquina ou frentes mútiplas.
111	4ª Zona Comercio e Serviços	6	30	50	0,10	0,20	1,10	Não se aplica dentro do intervalo	400,00	200 a 600	Para tenenos sem áreas fora do intervalo definido estudar a influencia da área e analizar a eventual influencia da esquina ou frentes mútiplas.
	5ª Zona Armazéns e Galpões	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não s	se aplicam	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	200,00	200 a 4500	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido estudar a influencia da área

Acima, temos as características para a 3ª Zona, de acordo com a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - Santos - IBAPE/SP - 2011.

IV.4 Verificação do Grau de Ajustamento

O grau de ajuste do tratamento é verificado através do atendimento aos itens da tabela 4 da NBR 14653-2, sendo que pode-se atingir Grau III, Grau II ou Grau I. A obtenção de um maior ou menor grau depende sobretudo da qualidade da amostra obtida.

A atribuição do grau de ajuste leva em conta uma soma relacionada ao atendimento total ou parcial a todos os itens e, além disso, ao atendimento integral dos itens considerados mais importantes, sem os quais, mesmo com uma soma elevada, não se consegue atingir graus elevados.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

IV.5 Grau de precisão


A normalização estabelece uma precisão em função da amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do centróide amostral, cujos valores encontram-se expostos na tabela 6 da norma.

Tal intervalo de confiança, em se tratando de amostra, deve ser calculado com base na função densidade t-student, ilustrada abaixo:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) \cdot \sqrt{\pi \nu}} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}, -\infty \le t \le \infty$$

Os valores de t advindos da função densidade, para probabilidades conhecidas, encontram-se tabelados, em função do nível de significância adotada (que vai depender do grau de fundamentação que se queira atingir) e do número de graus de liberdade.

O gráfico a seguir representa a função densidade de t-Student:



Uma vez obtida a estatística t-student (função do nível de



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

confiança e do número de graus de liberdade), pode-se calcular o intervalo de confiança pela expressão apresentada a seguir:

$$\overline{X} - \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}}$$

Onde:

 \bar{X} = centróide amostral;

S = desvio-padrão amostral;

t = estatística t-Student para □ = 20% e um GL definido;

n = número de elementos da amostra;

IV.6 Método Ross/Heidecke

Para a determinação do justo e real valor da benfeitoria ora avalianda, o Perito se louvará no conhecido e consagrado estudo "VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS – IBAPE/2006".

O presente estudo dos Valores de Edificações de Imóveis Urbanos tem por objetivo apresentar elementos para o cálculo do valor de venda de construções de imóveis urbanos na região metropolitana de São Paulo, acrescentando conceitos que visam atender aos tipos de construção e os valores nela previsto.

O referido estudo fulcro o valor da benfeitoria do imóvel com base na sua idade, estado de conservação, padrão construtivo e custos unitários básicos de construção (CUB's) fornecidos por órgãos independentes, como o índice H82N fornecido pelo SINDUSCON.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Os principais fatores aplicáveis para a correta avaliação das benfeitorias de Imóveis Urbanos são a Idade Aparente e a Depreciação, uma vez que estes recaem somente sobre a parcela do capital benfeitoria.

O método Ross/Heidecke é um método comumente empregado para a avaliação de residências, onde deverá ser considerada a sua depreciação em face da idade aparente, obsoletismo, bem como o estado de conservação e o tipo e acabamento da construção em questão.

Para se apurar um valor de uma benfeitoria de um imóvel urbano, deve-se primeiramente fixar seu padrão construtivo, de forma a obter seu valor unitário, respeitando os seus respectivos intervalos de variações para cada tipo de padrão. Este referido valor unitário está vinculado ao valor do R8N, um índice referente ao padrão construtivo que dá o valor por metro quadrado da construção.

estabelecido **Depois** 0 padrão construtivo da benfeitoria, multiplica-se o valor unitário desta pelo Fator de Adequação ao Obsoletismo e ao Estado de Conservação (Foc), de modo que, assim, se possa levar em consideração a depreciação.

$$Foc = R + K * (1 - R)$$

Onde:

R = Coeficiente residual correspondente ao padrão, expresso em decimal;

K -= Coeficiente de Ross/Heidecke

Para se obter o coeficiente "K", foi estabelecido no referido estudo uma relação percentual entre a idade da edificação na época de sua

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

avaliação (le) e sua vida referencial (lr), assim como, seu Estado de Conservação.

Uma vez obtido o Foc, pode-se calcular o valor da benfeitoria através da seguinte fórmula:

V_B= Área (m²) * R8N * Valor Unitário * Foc

Onde:

VB = Valor da Benfeitoria (R\$);

Área = área total construída (m^2) ;

 $R8N = Indice (R\$/m^2);$

Valor Unitário = coeficiente referente padrão construtivo (sem unidade);

Foc = fator de adequação ao obsoletismo e ao estado de conservação (sem unidade).

Os custos de construção são estimados com base no custo unitário básico (CUB) acrescido do custo para fundações especiais, elevadores, taxa de administração da obra, lucro ou remuneração da construtora, etc.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

AVALIAÇÃO

Obtenção do valor metro quadrado da unidade habitacional

V.1.i Pesquisa de Campo

Nesta importante fase do trabalho, o Perito pessoalmente percorreu diversas regiões contíguas à área do imóvel avaliando, na busca de elementos em oferta ou efetivamente transacionados, priorizando elementos que guardassem semelhança com o imóvel avaliando e sempre que possível, se situassem na mesma região geoeconômica do mesmo, com o fito de obter uma amostragem representativa e sem qualquer viés.

Como, aprioristicamente, não se sabia quais eram as variáveis importantes na formação do preço no local do imóvel avaliando, o signatário procedeu a minudente estudo, enfocando não somente a área dos elementos amostrais, mas também seus estados de conservação, suas idades aparentes, seus padrões construtivos, melhoramentos públicos e demais detalhes julgados importantes no mercado imobiliário.

Assim, preliminarmente a esta coleta de dados de mercados, foram alvejados todos os itens que poderiam incidir variações no valor da Avaliação do Imóvel, bem como as vagas na garagem, quantidade de salas, andar.

Desta forma, foi possível obter, a princípio, 05 (cinco) elementos, os quais foram tratados posteriormente por tratamento por fatores, como segue: -

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo



Acima, temos uma imagem onde é possível observar a localização dos elementos comparativos em relação ao imóvel avaliando.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

ELEMENTO 01

Endereço:	Rua Frei Francis	co Sampaio, 223	<u>3</u>
Cidade:	Santos	Bairro:	Embaré
IF:	2035		
Setor	<u>68</u>	Quadra	<u>35</u>
Lat	23°58'14.4"S	Long	46°18'41.3"W

Ofertante:	Fabiana Felix da Silva Suplicy				
Informante:	Fabiana Felix da Silva (Tipo: oferta				
Telefone:	(13) 98130-1891 Data: <u>abr/20</u>				
Site:	https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento				
Site.	3-quartos-embare-bairros-santos-com-garagem-				
	120m2 reads PC200000 id 2471611210 /				

DADOS DO ELEM	ENTO
Área Útil (m²) :	129,00m ²
Andar :	3°
Quantidade de Quartos :	3 quartos
Vagas de Garagem :	2 vagas

	DADOS DO EDIF	ÍCIO	
1^2	Segurança:	1	
°	oegurança.	1	
s	Sistema de Lazer (opções)	0	
ıs	(1)		

BENFEITORIAS

Cota Parte Construção				
Padrões		Área	Idade	
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador		129,00	40	
Classe de Conserva	ção	С		
Termo		médio	2	
Ir = 60		%vida:	67	
K = 0,430	R =	20		
	Foc:	0,543	36	
Fator de ponderação do padrão: 0,960			50	
	H82N:	R\$ 1.438,	,67/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO				

R\$ 96.850,44

VALOR TOTAL R\$ 380.000,00



VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 2.194,96/m²



Na imagem acima, observa-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 01.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

ELEMENTO 02

 Endereço:
 Rua Castro Alves, 121

 Cidade:
 Santos
 Bairro:
 Embaré

 IF:
 2197

 Setor
 67
 Quadra
 32

 Lat
 23°58'05.4"S
 Long
 46°18'59.9"W

Ofertante:	Lemos Consultoria				
Informante:	Victor Lemos	Tipo:	oferta		
Telefone:	(13) 98218-4553 https://www.vivar	Data: eal.com.br	abr/20 /movel/apartamento		
Site:	4-quartos-embare-bairros-santos-com-garagem-				
	110m2 yeards RS40	2. Li 00000	174708603 /		

DADOS DO ELEM	ENTO
Área Útil (m²) :	110,00m²
Andar :	2°
Quantidade de Quartos :	4 quartos
Vagas de Garagem :	1 vagas

	DADOS DO	EDIFÍCIO	
n² 2°	Segurança:	1	
os as	Sistema de Lazer (opções)	0	

BENFEITORIAS

Cota Parte Construção				
Padrões		Área	Idade	
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador		110,00	45	
Classe de Conserva	С			
Termo		médio	2	
Ir = 60		%vida:	75	
K = 0,335	R =	20		
	Foc:	0,46	58	
Fator de ponder	ação do padrão:	0,96	60	
	H82N:	R\$ 1.438	,67/m²	
VALOR	DA CONSTI	RUCÃO		

VALOR DA CONSTRUÇÃO

R\$ 71.100,22

VALOR TOTAL R\$ 400.000,00



VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 2.990,00/m²



Na imagem acima, observa-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 02.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

ELEMENTO 03

Endereço:	Rua Oswaldo Co	ochmae 112	
Cidade:	Santos	Bairro:	Embaré
IF:	<u>2381</u>		
Setor	<u>77</u>	Quadra	<u>8</u>
Lat	23°58'23.9"S	Long	46°18'55.0"W

Ofertante:	Lys Helene Marques Gomes
Informante:	Lys Helene Marques G Tipo: oferta
Telefone: Site:	(13) 97411-7132 Data: abr/20 https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento
Site:	3-quartos-embare-bairros-santos-com-garagem-
	100m2 yanda R\$350000 id 2472111586/

DADOS DO ELEMENTO	
Área Útil (m²) :	100,00m ²
Andar:	3°
Quantidade de Quartos :	3 quartos
Vagas de Garagem :	1 vagas

]	DADOS DO EDIFÍCIO		
2	Segurança:	1	
3	Sistema de Lazer (opções)	0	

BENFEITORIAS

Cota Parte Construção			
Padrões		Área	Idade
Residencial Apartamento Simple	es Sem Elevador	100,00	50
Classe de Conserva	ção	D	
Termo		médio	2
Ir = 60		%vida:	83
K = 0,221	R =	20	
	Foc:	0,37	58
Fator de ponder	ação do padrão:	0,96	0
	H82N:	R\$ 1.438.	67/m²
VALOR DA CONSTRUÇÃO			

VALOR DA CONSTRUÇÃO R\$ 52.040,72

VALOR TOTAL R\$ 350.000,00



VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 2.979,59/m²



Na imagem acima, observa-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 03.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

ELEMENTO 04

Endereço:	Rua Frei Francis	co Sampaio, 150	1
Cidade:	<u>Santos</u>	Bairro:	Embaré
IF:	<u>2062</u>		
Setor	<u>67</u>	Quadra	<u>46</u>
Lat	23°58'07.5"S	Long	46°18'52.7"W

Ofertante:	<u>NEWCORE</u>
Informante:	Marco Antonio Oréfice Tipo: oferta
Telefone:	(11) 98925-1160 Data: <u>abr/20</u> https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento
Site:	3-quartos-embare-bairros-santos-com-garagem-
	120m2 yanda R\$305001 id 2478673333 /

ENTO
120,00m²
2°
3 quartos
1 vagas

	DADOS DO EDIFÍCIO		
n²	Segurança:	1	
2° os			
as	Sistema de Lazer (opções)	0	

BENFEITORIAS

Cota Parte Construção			
Padrões		Área	Idade
Residencial Apartamento Simple	es Sem Elevador	120,00	45
Classe de Conserva	ção	С	
Termo		médio	2
Ir = 60		%vida:	75
K = 0,335	R =	20	
	Foc:	0,46	8
Fator de ponder	ação do padrão:	0,96	50
	H82N:	R\$ 1.438.	,67/m²
VALOR DA CONSTRUÇÃO			

R\$ 77.563,88

VALOR TOTAL R\$ 395.001,00



VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 2.645,31/m²



Na imagem acima, observa-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 04.



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

ELEMENTO 05

Endereço:	Rua São José, 147	•	
Cidade:	Santos	Bairro:	Embaré
IF:	2062		
Setor	<u>67</u>	Quadra	<u>49</u>
Lat	23°58'09.5"S	Long	46°19'06.9"W

Ofertante:	RGL IMOVEIS
Informante:	Raphael Giusti Lopes Tipo: oferta
Telefone: Site:	(13) 3227-0027 Data: abr/20 https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-
51tc.	3-quartos-embare-bairros-santos-com-garagem-
	108m2 yanda R\$300000 id 2464445037 /

DADOS DO ELEM	ENTO
Área Útil (m²):	108,00m ²
Andar :	3°
Quantidade de Quartos :	3 quartos
Vagas de Garagem :	1 vagas

	DADOS DO EDIFÍCIO		
n ²	Segurança:	1	
s	Sistema de Lazer (opções)	0	

BENFEITORIAS

Cota Parte Construção				
Padrões		Área	Idade	
Residencial Apartamento Simples Sem Elevador		108,00	50	
Classe de Conserva	С			
Termo		médio	2	
Ir = 60		%vida:	83	
K = 0,235	R =	20		
	Foc:	0,38	76	
Fator de ponder	ação do padrão:	0,96	0	
	H82N:	R\$ 1.438.	67/m²	
VALOR DA CONSTRUÇÃO				

R\$ 57.814,92

VALOR TOTAL R\$ 300.000,00



VALOR UNITÁRIO DE TERRENO R\$ 2.242,45/m²



Na imagem acima, observa-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 05.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

V.2 Fatores Homogeneizantes

Os fatores aplicáveis a cota parte construção e cota parte terreno vem representados nos quadros a seguir:

• Fator oferta: foi aplicada, para elementos em ofertas, uma depreciação de 10% de seu valor, a fim de vislumbrar a elasticidade do mercado imobiliário, bem como em função do número expressivo de ofertas na região;

A aplicação do fator fonte forneceu os seguintes resultados para a cota parte construção e cota parte terreno:

Ref.	Valor Unitário - Construção
ELEMENTO 01	R\$ 750,78/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 646,37/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 520,41/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 646,37/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 535,32/m ²

Ref.		Valor Unitário - Terreno
ELEMENTO	01	R\$ 1.900,38/m ²
ELEMENTO	02	R\$ 2.626,36/m ²
ELEMENTO	03	R\$ 2.629,59/m ²
ELEMENTO	04	R\$ 2.316,14/m ²
ELEMENTO	05	R\$ 1.964,68/m ²

Fator Padrão Construtivo: Calculado conforme descrito no Item "IV.2" Tratamento por fatores".

	Valor Unitário -	Fator Padrão Construtivo			
Ref.	Construção	Eator	Fator Diferença		VUcorr.
	Constitução	rator			
ELEMENTO 01	R\$ 750,78/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 750,78/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 646,37/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 646,37/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 520,41/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 520,41/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 646,37/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 646,37/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 535,32/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 535,32/m ²

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Fator Conservação e Obsolescência: Calculado conforme descrito no

Item "IV.2 Tratamento por fatores".

	Valor Unitário - Fator Conservação e Obsolescência				scência
Ref.	Construção	Fator	Diferença	Efeito do	VUcorr.
	Ooristrução	l'atoi bilerença		fator	
ELEMENTO 01	R\$ 750,78/m ²	0,93	-49,11	-0,07	R\$ 701,67/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 646,37/m ²	0,96	-23,91	-0,04	R\$ 622,45/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 520,41/m ²	1,01	2,95	0,01	R\$ 523,36/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 646,37/m ²	0,96	-23,91	-0,04	R\$ 622,45/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 535,32/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 535,32/m ²

Fator Andar: Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

	Valor Unitário -	Fator Andar				
Ref.	Construção	Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.	
ELEMENTO 01	R\$ 750,78/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 750,78/m ²	
ELEMENTO 02	R\$ 646,37/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 646,37/m ²	
ELEMENTO 03	R\$ 520,41/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 520,41/m ²	
ELEMENTO 04	R\$ 646,37/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 646,37/m ²	
ELEMENTO 05	R\$ 535,32/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 535,32/m ²	

Fator Quarto: Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

	Valor Unitário -	Fator Quarto			
Ref.	Construção	Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 750,78/m²	1,00	0,00	0,00	R\$ 750,78/m²
ELEMENTO 02	R\$ 646,37/m²	0,99	-8,86	-0,01	R\$ 637,51/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 520,41/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 520,41/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 646,37/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 646,37/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 535,32/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 535,32/m ²

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Fator Índice Fiscal: Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

	Valor Unitário -	Fator Índice Fiscal			
Ref.	Terreno	Fator	Fator Diferença		VUcorr.
	Terreno	Tator			
ELEMENTO 01	R\$ 1.900,38/m ²	1,07	137,82	0,07	R\$ 2.038,21/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 2.626,36/m ²	1,06	147,65	0,06	R\$ 2.774,01/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 2.629,59/m ²	1,04	103,51	0,04	R\$ 2.733,10/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 2.316,14/m ²	1,07	161,43	0,07	R\$ 2.477,58/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 1.964,68/m ²	1,07	136,94	0,07	R\$ 2.101,61/m ²

Fator Vagas de Garagem: Calculado conforme descrito no Item "IV.2 Tratamento por fatores".

	Valor Unitário -	Fator Vagas de Garagem			
Ref.	Terreno	Fator	Diferença	Efeito do	VUcorr.
	Terreno	rator	Dilerença	fator	
ELEMENTO 01	R\$ 1.900,38/m ²	0,97	-62,44	-0,03	R\$ 1.837,94/m ²
ELEMENTO 02	R\$ 2.626,36/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.626,36/m ²
ELEMENTO 03	R\$ 2.629,59/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.629,59/m ²
ELEMENTO 04	R\$ 2.316,14/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.316,14/m ²
ELEMENTO 05	R\$ 1.964,68/m ²	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.964,68/m ²

Atualização: Todos os elementos são válidos para o mês de Abril de 2020.

O grande diferencial da nova norma é que é preciso proceder à combinação dos fatores supra a fim de selecionar uma que represente o verdadeiro valor unitário de venda de lotes na região. As combinações testadas seguem apresentadas abaixo:

Combinações Testadas

Comb. Constr.	Fpd	Fco	Fa	Fq
Comb. Terr.	Fif	Fvg	Fmult	



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Para a combinação, fez-se o cálculo do valor médio, do desvio-padrão, do coeficiente de variação (CV) e dos limites de Chauvenet, como mostra a tabela a seguir:

Ref.	Combinação
1	R\$ 2.677,43/m ²
2	R\$ 3.387,60/m ²
3	R\$ 3.256,46/m ²
4	R\$ 3.100,03/m ²
5	R\$ 2.636,94/m ²
média	R\$ 3.011,69/m ²
desvio	R\$ 339,56/m ²
CV	11%
Linferior	R\$ 2108,18/m ²
Lsuperior	R\$ 3915,20/m ²

Após as iterações de praxe elencou o Perito como combinação representativa da formação do valor unitário do exposta na tabela supra, uma vez que esta aplica todos os fatores, fornecendo um Valor Unitário de R\$ 3.011,69/m² (Três Mil, Onze Reais e Sessenta e Nove Centavos Por Metro Quadrado), conforme destacado na tabela.

V.2.i Grau de Precisão

Conforme acima relatado, a nova norma estabelece que o resultado encontrado deva ser classificado em um grau de precisão, função da amplitude do intervalo de confiança de 80% para a média, que procedendo-se aos cálculos (automaticamente pelo programa), obtém-se a tabela a seguir:



Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

PRECISÃO - NBR 14653					
Média Saneada		R\$ 3011,69/m ²			
Desvio-Padrão		R\$ 339,56/m ²			
Erro-Padrão	232,82				
IC(significância=20%)	R\$ 2778,87/m ²	< VUmed <	R\$ 3244,52/m ²		
Amplitude do IC	15%				
O Conjunto dos Fatores atingiu o Grau III					

Da tabela supra, certifica o signatário que o modelo proposto atingiu **GRAU III DE PRECISÃO**.

V.2.ii Grau de Fundamentação

Conforme exposto na tabela 4 do item 9.2.2.1 da NBR 14653, há que se calcular o intervalo de ajuste para cada fator individualmente e para o conjunto de fatores, com posterior classificação segundo um grau de fundamentação.

Como nem todos os fatores resultaram em valores dentro do intervalo 0.80 a 1,25 nem todos os fatores individuais atingiram **GRAU III** DE FUNDAMENTAÇÃO.

Ref.	Vu	Combinação	FG
1	2.651,16	2.677,43	1,01
2	3.272,73	3.387,60	1,04
3	3.150,00	3.256,46	1,03
4	2.962,51	3.100,03	1,05
5	2.500,00	2.636,94	1,05

Onde:

- Ref = elemento de referência;
- Vu = valores unitários não homogeneizados;
- Comb = valores unitários homogeneizados;
- FG = fator de ajuste global;

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

Apresenta-se a seguir o gráfico da bissetriz:




Gráfico – Bissetriz dos quadrantes ímpares.

- **A) ELEMENTOS DISCREPANTES**: Por não se afastarem da faixa supra não houve valores discrepantes.
- B) VALOR MÉDIO SANEADO OU UNITÁRIO PROPOSTO PARA A UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NO BAIRRO EMBARÉ SANTOS, É DE:

Q = R\$ 3.011,69/m²

(Três Mil, Onze Reais e Sessenta e Nove Centavos por Metro

Quadrado)

Abril/2020

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

VI VALOR TOTAL DA UNIDADE HABITACIONAL

Com fulcro no valor unitário de apartamento calculado no item retro, pode-se calcular o valor total do imóvel, conforme segue:

IMÓVEL AVALIANDO					
Área útil Avaliando	145,49 m²				
VU Homogeneizado	R\$ 3.011,69 /m²				
Padrão Construtivo	Residencial Apartamento Simples Sem Elevador				
Andar	1°				
Quartos	3				
Vagas de Garagem	1				
VALOR TOTAL DO AVALIANDO	R\$ 438.171,03				

Assim, conforme demonstrado na tabela acima, temos o valor para a unidade avalianda, no importe de:

 $V_1 = R$ 438.171,03$

(Quatrocentos e Trinta e Oito Mil, Cento e setenta e Um Reais e Três Centavos)

Abril/2020

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

VI.1 Grau de Fundamentação

A tabela a seguir apresenta o cálculo da fundamentação do presente trabalho técnico de avaliação, a saber:

Item	D	GRAU		
	Descrição	III	II	I
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todos os fatores avaliados	Completa quanto aos fatores utilizados no tratamento	Adoção da situação paradigm
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	12	5	3
3	ldentificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto e características observadas pelo Autor do Laudo	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisadas	Apresentação de informações relativas à todas as características dos dados correspondentes aos fatores utilizados
4	Intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores	0,80 a 1,25	0,50 a 2,00	0,40 a 2,50*

^{*}No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.

Os campos identificados pela cor cinza mostram os resultados obtidos no presente trabalho técnico. De posse da tabela supra, pode-se enquadrar o presente trabalho de avaliação no GRAU II DE FUNDAMENTAÇÃO.

Engenheiro Civil e Grafotécnico

Topografia e Georreferenciamento Possessórias em Geral e Usucapião Patologia Construtiva Avaliação de Imóveis Grafotécnica Fraude ao Consumo

VII ENCERRAMENTO

Dada por cumprida a missão, encerra-se o presente Laudo Pericial de Avaliação, que vai editado em 60 (sessenta) folhas, todas em seu anverso, seguindo esta última datada e assinada para todos os fins de Direito, colocando-se a inteira disposição deste R. Juízo para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 10 de Junho de 2020.

-SP nº 5.061.409.897 IBAPE-SP 1283

Em atenção ao que determina o Provimento № 755/01 do Conselho Superior da Magistratura, Artigo 5°, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 07/06/01, este Signatário informa, que se encontra arquivado nesta E. Vara, à disposição das partes, seu "Curriculum Vitae", acompanhado dos documentos exigidos pelos demais Artigos.